

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-383
о назначении административного наказания

()
Регистрационный индекс ПД

«04» декабря 2018 года

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления)

Я, государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Хомякова Елена Олеговна

(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 16 часов 30 минут «04» декабря 2018 года
(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22-383 составленный «04» декабря 2018 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Хомяковой Е.О.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Фамилия, имя, отчество: Кондратьев Игорь Александрович
2. Дата и место рождения: 24.03.1988 г. Остров Псковской обл.
3. Адрес места регистрации: г. Остров Псковской обл., ул. Меркульева, д. 8, кв. 72
4. Адрес места фактического проживания: г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 100, кв. 16
5. Место работы, учебы: ООО «ЖКС №4 Приморского района»
6. Занимаемая должность, заработная плата: начальник ЖЭС №3,
7. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 5808 №964809 выдан отделением УФМС России по Псковской обл. в Островском р-не 20.11.2008
8. Семейное положение: холост

Иные сведения необходимые для разрешения дела: ранее к административной ответственности не привлекался

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

(公章) ЖКС № 4 Приморского района
ВХ. № 01-1363/18-6
«07.12.2018»
Срок исполнения

Материалами установлено, что

29.11.2018 года в 15 часов 00 минут при рассмотрении результата проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-752 от 19.10.2018 года, в отношении объекта защиты – здания многоквартирного жилого дома со встроеными помещениями правообладателем, которого является ООО «ЖКС №4 Приморского района», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 40, корп. 1, являясь ответственным за пожарную безопасность в ООО «ЖКС №4 Приморского района», согласно приказа №20 от 12.02.2018, допустил нарушение требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107, ст. 89, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 53, 36 (б), п. 36 (в), п. 35, п. 33, п. 55, п. 57, п. 61; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 4.6.

а именно:

На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 15 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 14 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 13 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением

	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 13 этаже, парадная №1, ПК у кв. 63-64) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 1-ой парадной у квартир № 63-64 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 1-ой парадной у квартир № 60-61 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В тамбура на путях эвакуации на 12 этаже, 1 парадной у мусоропровода размещена кладовая.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 36 (б); п. 36 (в).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 12 этаж.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 12-го этажа 1-ой парадной у квартир № 58-59 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 12-го этажа 1-ой парадной у квартир № 55-56 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 12 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 12 этаже, парадная №1, ПК у кв. 55-56) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором). на путях эвакуации в тамбуре, где расположен мусоропровод на 12 этаже, 1 парадной, размещена боксерская груша.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 11 этаж.)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).

	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
Запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из приквартирного коридора в лифтовой холл не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (11 этаж, 1 парадная).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 35.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 11 этаже, парадная №1, ПК у кв. 50-51) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 11 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 11 этаже, парадная №1, ПК у кв. 53-54) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 10 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа 1-ой парадной у квартир № 48-49 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 10 этаже, 1 парадной у кв. № 48-49.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 10 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа 1-ой парадной у квартир № 45-46 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 10 этаже, 1 парадной у кв. № 45-46.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 9 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 9 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 1-ой парадной у квартир № 43-44 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 9 этаже, 1 парадной у кв. № 43-44.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 1-ой парадной у квартир № 40-41 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 9 этаже, 1 парадной у кв. № 40-41.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 8 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 8 этаже, парадная №1, ПК у кв. 35-36) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 8 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 7 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 7 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 6 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 6 этаже, парадная №1, ПК у кв. 25-26) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 6 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 1-ой парадной у квартир № 25-26 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение

	огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 1-ой парадной у квартир № 28-29 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 5 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 4 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 4 этаже, парадная №1, ПК у кв. 18-19) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из приквартирного коридора в лифтовой холл не обесключивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (4 этаж, 1 парадная).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 35.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (1 парадная, 3 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 2 этаже, 1 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 3-го этажа 1-ой парадной у квартир № 5-6 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 3-го этажа 1-ой парадной у квартир № 8-9 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 3 этаже, парадная №1, ПК у кв. 8-9) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 2 этаже, 1 парадной у кв. № 8-9.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 1-ой парадной у квартир № 1-2 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 1-ой парадной у квартир № 3-4 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 16-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
В тамбурах на путях эвакуации на 16 этаже, 2 парадной у мусоропровода размещена кладовая.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 36 (б), п. 36 (в).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 16 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 2-ой парадной у квартир № 154-155 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 2-ой парадной у квартир № 157-158 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из приквартирного коридора в лифтовой холл не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (16 этаж, 2 парадная).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 35.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 15 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 14-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 14-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145

В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 14 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 144-145 на 14 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 14-го этажа 2-ой парадной у квартир № 147-148 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 13-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 139-140 на 13 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 13 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 13 этаже, 2 парадной у кв. № 142-143.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 13 этаже, парадная №2, ПК у кв. 142-143) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 142-143 на 13 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 12 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 2-ой парадной у квартир № 134-135 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 2-ой парадной у квартир № 137-138 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность	Правила противопожарного режима в Российской

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 134-135 на 12 этаже парадной №2.	Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 11 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 129-130 на 11 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 11-го этажа 2-ой парадной у квартир № 132-133 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа).	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 11 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 9-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 9-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 9 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 9 этаже, парадная №2, ПК у кв. 119-120) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 119-120 на 9 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 2-ой парадной у квартир № 119-120 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 2-ой парадной у квартир № 122-123 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не предоставлена документация, отражающая	Технический регламент о требованиях пожарной

показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 8-го этажа 2 парадной).	безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 8-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 8 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 8 этаже, 2 парадной у кв. № 117-118.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 8 этаже, парадная №2, ПК у кв. 114-115) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 8-го этажа 2-ой парадной у квартир № 114-115 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 112-113 на 7 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 7-го этажа 2-ой парадной у квартир № 112-113 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 7-го этажа 2-ой парадной у квартир № 109-110 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 7 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
Запоры на двери эвакуационного выхода ведущего из приквартирного коридора в лифтовой холл не обеспечивают возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (7 этаж, 2 парадная).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 35.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 6 этаже, парадная №2, ПК у кв. 107-108) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

завалены вещами и мусором).	
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 5 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 5-го этажа 2-ой парадной у квартир № 99-100 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 4-го этажа 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (тамбур у мусоропровода на 4-ом этаже 2 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 3 этаже, 2 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 92-93 на 3 этаже парадной №2.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 3 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (2 парадная, 2 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 2-ой парадной у квартир № 80-81 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 2-ой парадной у квартир № 82-83 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и не организует проведение проверки работоспособности (систем противодымной защиты) (открыт клапан дымоудаления, 2 парадная, 1 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61.
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4,

отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 16-го этажа 3 парадной).	ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 16 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 15 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 228-229 на 15 этаже парадной №3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 15 этаже, парадная №3, ПК у кв. 231-232) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 231-232 на 15 этаже парадной №3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели, колес и других различных материалов на 15 этаже, 3 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 15-го этажа 3-ой парадной у квартир № 231-232 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 13 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 3-ой парадной у квартир № 218-219 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 3-ой парадной у квартир № 221-222 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 13 этаже, парадная №3, ПК у кв. 218-219) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 13 этаже, парадная №3, ПК у кв. 221-222)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 13-го этажа З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 11-го этажа З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (тамбур у мусоропровода на 11-ом этаже З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (З парадная, 11 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (З парадная, 10 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 10 этаже, парадная №3, ПК у кв. 203-204) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа З-ой парадной у квартир № 203-204 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа З-ой парадной у квартир № 206-207 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 9-го этажа З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (тамбур у мусоропровода на 9-ом этаже З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 9-го этажа З парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил

безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 3-ой парадной у квартир № 198-199 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 3-ой парадной у квартир № 201-202 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 8 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 7-го этажа 3 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (при квартирный холл 7-го этажа 3 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 6 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами в ПК у кв. 181-182 на 5 этаже парадной №3.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 5-го этажа 3-ой парадной у квартир № 181-182 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 5-го этажа 3-ой парадной у квартир № 178-179 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В при квартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 4 этаже, 3 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 3 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (3 парадная, 2 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля

	2012г. №390), п. 53.
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 2-го этажа 3 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 3-ой парадной у квартир № 161-162 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 3-ой парадной у квартир № 159-160 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 4-ой парадной у квартир № 312-313 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 4-ой парадной у квартир № 315-316 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 4-ой парадной у квартир № 310-311 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 15-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 10 этаже, парадная №4, ПК у кв. 307-308) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 14-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145

материалов на 12 этаже, 4 парадной у кв. № 295-296.	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (4 парадная, 11 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 4 этаже, 11 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 290-291 на 11 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты пожарный рукав не присоединен к пожарному крану внутреннего противопожарного водопровода в ПК у кв. 290-291 на 11 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 10 этаже, 4 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (4 парадная, 9 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 277-278 на 9 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 280-281 на 9 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 9-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 8 этаже, парадная №4, ПК у кв. 272-273) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №4, ПК у кв. 267-268) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6; п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №4, ПК у кв. 270-271) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 7-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (4 парадная, 6 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил

безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 4-ой парадной у квартир № 262-263 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 4-ой парадной у квартир № 265-266 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 6-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 265-266 на 6 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 257-258 на 5 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 260-261 на 5 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 5-го этажа 4-ой парадной у квартир № 260-261 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа 4-ой парадной у квартир № 252-253 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа 4-ой парадной у квартир № 254-255 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (4 парадная, 4 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил

безопасности (в поэтажном коридоре 3-го этажа 4-ой парадной у квартир № 247-248 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 3-го этажа 4-ой парадной у квартир № 250-251 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (лифтовой холл 2-го этажа 4 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (4 парадная, 2 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 2-го этажа 4-ой парадной у квартир № 245-246 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 2 этаже, 4 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 4-ой парадной у квартир № 238-239 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 4-ой парадной у квартир № 240-241 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 16 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 16 этаже, 5 парадной у кв. № 395.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 16 этаже, парадная №5, ПК у кв. 395) многоквартирного	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 15 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 15-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 15 этаже, 5 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 14-го этажа 5-ой парадной у квартир № 381-282 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 14-го этажа 5-ой парадной у квартир № 384-385 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 13 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 5-ой парадной у квартир № 376-377 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 13-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 13 этаже, парадная №5, ПК у кв. 376-377) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 12 этаже, 5 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 11 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от

водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 365-366 на 11 этаже парадной №4.	25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 368-369 на 11 этаже парадной №4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 10 этаж)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 9 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 9 этаже, 5 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 9 этаже, парадная №5, ПК у кв. 356-357) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 9 этаже, парадная №5, ПК у кв. 359-360) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 9-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 8-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение колес и других различных материалов на 9 этаже, 5 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 8-го этажа 5-ой парадной у квартир № 351-352 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 7 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №5, ПК у кв. 346-347) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 7-го этажа 5-ой парадной у квартир № 346-347 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О

этажа)	противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 7 этаже, 5 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 7-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 5-ой парадной у квартир № 344-345 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 6 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 5-ой парадной у квартир № 336-337 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 5-го этажа 5 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 4 этаже, парадная №5, ПК у кв. 331-332) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа 5-ой парадной у квартир № 334-335 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (5 парадная, 3 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 3-го этажа 5-ой парадной у квартир № 329-330 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

	огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 15-го этажа 6-ой парадной у квартир № 468-469 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 465-466 на 11 этаже парадной №6.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 15 этаже, парадная №6, ПК у кв. 465-466) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 14 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 13 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 6-ой парадной у квартир № 455-456 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Не представлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов (линолеум) для отделки пола на путях эвакуации (приквартирный холл 13-го этажа 6 парадной).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1, ч. 2, ст. 1, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 12-го этажа 6-ой парадной у квартир № 450-451 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 12-го этажа 6-ой парадной у квартир № 453-454 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 12 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 11 этаж..	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля

	2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа 6-ой парадной у квартир № 440-441 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 10-го этажа 6-ой парадной у квартир № 443-444 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 10 этаже, 6 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 6-ой парадной у квартир № 435-436 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 9-го этажа 6-ой парадной у квартир № 438-439 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 9 этаже, парадная №6, ПК у кв. 438) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 8-го этажа 6-ой парадной у квартир № 430-431 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 8-го этажа 6-ой парадной у квартир № 433-434 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 8 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением

	Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 7 этаж).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №6, ПК у кв. 425-426) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №6, ПК у кв. 428-429) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 7-го этажа 6-ой парадной у квартир № 428-429 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В тамбура на путях эвакуации на 172 этаже, 6 парадной у мусоропровода размещена кладовая.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 36 (б), п. 36 (в).
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 6-ой парадной у квартир № 420-421 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 6-ой парадной у квартир № 423-424 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 6 этаже, 6 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 6 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 5 этаже, 6 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (6 парадная, 5 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	п. 1. ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил

безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа б-ой парадной у квартир № 410-411 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 4-го этажа б-ой парадной у квартир № 413-414 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 410-411 на 4 этаже парадной №6.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 4 этаже, б парадной у кв. № 410-411.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (б парадная, 3 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 3 этаже, б парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 3 этаже, парадная №6, ПК у кв. 408-409) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа б-ой парадной у квартир № 396-397 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа б-ой парадной у квартир № 398-399 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 7-ой парадной у квартир № 549-550 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил

На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 12 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 11 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 11 этаже, парадная №7, ПК у кв. 527-528) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 527-528 на 11 этаже парадной №7.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 10 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В при квартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 10 этаже, 7 парадной у кв. № 522-523.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 9 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В при квартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 8 этаже, 7 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 509-510 на 8 этаже парадной №7.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 512-513 на 8 этаже парадной №7.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 , п. 57.
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 7 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 7 этаже, парадная №7, ПК у кв. 507-508) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В при квартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 7 этаже, 7 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 6-го этажа 7-ой парадной у квартир № 502-503 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 6 этаже, парадная №7, ПК у кв. 502-503)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

безопасности (в поэтажном коридоре 16-го этажа 7-ой парадной у квартир № 552-553 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 16 этаже, 7 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 16 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 15-го этажа 7-ой парадной у квартир № 544-545 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 15 этаже, парадная №7, ПК у кв. 547-548) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 14 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 14 этаже, 7 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
Пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу (7 парадная , 14 этаж, ПК у кв. №542-543.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 57.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 13-го этажа 7-ой парадной у квартир № 537-538 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа) .	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
На объекте защиты клапана мусоропроводов не имеют уплотнение в притворе (7 парадная, 13 этаж.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 53.
затруднено быстрое и безопасное использование оборудования находящегося в пожарных шкафах (на 12 этаже, парадная №7, ПК у кв. 529-530) многоквартирного жилого дома (пожарные шкафы завалены вещами и мусором).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
В приквартирном холле на путях эвакуации осуществляется хранение мебели и других различных материалов на 12 этаже, 7 парадной.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390) п. 36 б).
На объекте защиты не обеспечено укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода ручными пожарными стволами в ПК у кв. 532-533 на 12 этаже парадной №7.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N.390 , п. 57.

	огнестойкости объектов защиты»
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в поэтажном коридоре 1-го этажа 7-ой парадной у квартир № 477-478 установлена перегородка, ограничивающая доступ к эвакуационному выходу с этажа).	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2, ч. 1, ст 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 4.6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
Руководитель организации не организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 57.
Руководитель организации не обеспечивает исправность и своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода и не организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 55.
Руководитель организации не обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390), п. 61.

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
 и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Кондратьева Игоря Александровича
 в соответствии с Протоколом № 2-22-383, составленным государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Хомяковой Е.О., за нарушение требований пожарной безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ст.107, ст. 89, ст. 134, табл. 28, ч. 4, ст. 145; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 53, 36 (б), п. 36 (в), п. 35, п. 33, п. 55, п. 57, п. 61; СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 4.6.
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере 6000 (шести тысяч) рублей
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятии вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить Кондратьеву Игорю Александровичу
 что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки,

д. 85, Санкт-Петербург, 190000), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83)

(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить Кондратьеву Игорю Александровичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 60 дней со дня вступления, постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л\с 04721784490)

ИНН 7840308932

КПП 784001001

Счет 40101810200000010001

БИК 044030001

Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России

Код бюджетной 177 116 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального классификации закона «О пожарной безопасности».

(КБК)

ОКТМО 40326000

УИН 0

Подпись лица, вынесшего постановление

Е.О. Хомякова

Копию постановления получил Ильин А.А.

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Приморского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-22-383 от «04» декабря 2018 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « » 20 года

в _____

Исх. № _____



04.12.18.